

NOUVEAU PRODUIT

TYPE: CAPTEUR SOLAIRE

*REPLACE G737812140040**

FENDT

COMPATIBLE AVEC: Fendt Tractor 1038 Vario / 1042 Vario / 1050 Vario
1046 Vario / 516 Vario TMS / 514 Vario TMS / 513 Vario TMS
512 Vario TMS

■ **RÉFÉRENCE: 14-1132**

**VEUILLEZ-VOUS CONNECTER
POUR CONNAÎTRE VOS TARIFS**

 www.apairltd.com/fr

 sales.fr@apairltd.com

 03 68 78 00 46



AP
AP AIR SAS.
Conditionné pour fournir des pièces de qualité

*Ces pièces sont des pièces AP Air Europe Group et ne sont pas fabriquées par le fabricant d'équipement d'origine (OEM). Les noms, numéros de pièces et descriptions d'origine du fabricant sont cités à titre de référence uniquement et ne sont pas destinés à indiquer ou suggérer que nos pièces de rechange sont fabriquées par l'OEM.